

Date: February 7th 2007

Section: 1C-DOHC Engine

Distribution: Worldwide except Israel



## TECHNICAL

**Тема: Случайные пропуски рабочего цикла во время прогрева**

**Модели: T200/250, J200 1.4L & 1.6L DOHC Engine**

**ЭТОТ БЮЛЛЕТЕНЬ ИЗДАН С ЦЕЛЬЮ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ О НОВОМ НОМЕРЕ 3/ЧАСТИ. СМОТРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ OSB04-1C-059A/B.**

**Условия:**

Некоторые владельцы могут жаловаться на неустойчивую работу двигателя во время прогрева. В памяти блока управления может быть сохранена ошибка P0300

**Причина:**

Зависание выпускных клапанов в направляющих из-за образования чрезмерного нагара.

**Корректирующие действия:**

**Автомобили, на которых ранее клапана не были заменены.**

Смотри бюллетень OSB04-1C-59B.

1. Если автомобиль до серийного номера (VIN указан ниже) заменить впускной клапан каталожный номер 96440081 и выпускной клапан на клапан нового типа 96830500 (не 96440079!!!)

Граничный VIN согласно бюллетеня OSB04-1C-059B

T200 1.4 DOHC : KL1SF48715B405979 (2005.01.25)

J200 1.4 DOHC : KL1NF48715K167110 (2005.01.25)

J200 1.6 DOHC : KL1NF35615K166964 (2005.01.25)

2. Если серийный номер автомобиля после VIN, заменить только выпускной клапан на клапан нового типа каталожный номер 96830500

**Автомобили, на которых ранее клапана были заменены по бюллетеню OSB04-1C-059B**

1. Заменить только выпускной клапан на клапан нового типа 96830500

**Автомобили, после серийного номера VIN согласно бюллетеня OSB04-1C-059B**

1. Заменить только выпускной клапан на клапан нового типа 96830500

**Замечание:**

**Замену выпускного клапана на клапан нового типа следует использовать как техническое решение только в случае жалобы клиента.**

# Service Bulletin

Bulletin Number: OSB 06-1C-080

## Информация по запасным частям

Part No.	Part Name	Remarks
96830500	Carbon scraper valve - Exhaust	8ea/Vehicle

## Информация для оформления гарантии:

Operation Code	Operation Description	T-car	J-car
T131046 (For Europe)	Replace Exhaust Valves	5.3 Hr	4.8 Hr

Nature Code: N40

Cause Code: R25

Casual Part No.: 96376980

Для служебного использования в авторизованных предприятиях Chevrolet. Вся информация, иллюстрации и спецификации, содержащиеся в этом бюллетене, основаны на самой последней информации, возможной на момент издания.

Technical Assistant Center

Tel: 495-411-5185

Fax:

E-mail:

GM DAEWOO  
Auto Technology.  
All Rights Reserved

OSB 06-1C-080  
Page No. 2 of 2